

### Caractéristiques

- Instrument à double fonction capable de mesurer avec et sans contact
- Fournit des mesures rapides et précises des tr/min (tours par minute) d'objets en rotation et de la vitesse de surface en m/min (mètres par minute) et pi/min (pieds par minute)
- Mémoire interne maintient la dernière lecture pour 5 minutes et se rappelle des valeurs minimum et maximum
- L'affichage ACL change de direction selon le mode de mesure
- Comprend ruban réfléchissant, petit & grand adaptateurs coniques, adaptateur entonnoir, adaptateur en roue, piles et étui de transport

### Spécifications

Gamme de tr/min (Contact): 0.5 à 19 999  
 Gamme de tr/min (Photo): 5 à 99 999  
 Gamme de vitesse de surface: 0.05 à 1 999.9 m/min  
 0.2 à 6 560 ft/min  
 Résolution:  
 Photo: 0.1 tr/min ( $\leq 999.9$ )  
 1 tr/min ( $> 1000$ )  
 Contact: 0.1 tr/min ( $\leq 999.9$ )  
 1 tr/min ( $> 1000$ )  
 Surface: 0.1 m/min ( $\leq 99.99$ )  
 0.1 ft/min ( $\leq 99.99$ )  
 1 ft/min ( $> 1000$ )  
 Précision de base:  
 $\pm(0.05\% + 1 \text{ chif.})$

### Spécifications générales

Indicateur visible: Oui (Lumière)  
 Distance de cible: 1.0pi (300mm) (Photo)  
 Temps de réponse: <1 seconde  
 Temps d'échantillonnage: Photo: 1 seconde  
 (au-dessus de 60 tr/min)  
 Contact: 1 seconde  
 (au-dessus de 6 tr/min)  
 Type/grandeur de l'affichage: ACL à 5 chiffres  
 Hors-tension automatique: Oui  
 Mémoire interne: Max, min et dernière  
 Indicateur de faiblesse de la pile: Oui  
 Alimentation: 4 piles "AA"  
 Certifications du produit: CE  
 Temp. de fonctionnement: 32 à 122°F (0 à 50°C)  
 Température de stockage: -4 à 140°F (-20 à 60°C)  
 Humidité de fonctionnement: 10 à 90%  
 Dimensions: 8.5 x 2.6 x 1.5"  
 (215 x 65 x 38 mm)  
 Poids: 10.6 oz (300 g)

### FICHE TECHNIQUE



| Modèle            | Description                             |
|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>R7140</b>      | Tachymètre contact et photo             |
| <b>AS-35C</b>     | Adaptateur en roue de rechange          |
| <b>CONE</b>       | Grand adaptateur conique de rechange    |
| <b>FUNNEL</b>     | Adaptateur entonnoir de rechange        |
| <b>EXT-SHAFT</b>  | Adaptateur tige d'extension de rechange |
| <b>RT100</b>      | Ruban réfléchissant                     |
| <b>CA-05A</b>     | Étui de transport souple                |
| <b>R9940</b>      | Étui de transport rigide                |
| <b>R7140-NIST</b> | Tachymètre contact et photo & NIST      |