

#### Caractéristiques du logiciel de manomètre numérique R3002

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10  
Connectivité: USB

#### Fonctionnalités du logiciel

- Gestion des données de l'appareil : effacer/charger les données de l'instrument, contrôler l'instrument à distance (Illustration 1)
- Réglage de la fréquence d'échantillonnage (Illustration 2)
- Suivi des données en temps réel et calcul des statistiques à la volée (Illustration 3)
- Exportation des données au format Microsoft Excel (voir échantillon de données à l'illustration 4)




Illustration 1




Illustration 3



Illustration 2

|    | A  | B      | C    | D        |
|----|----|--------|------|----------|
| 1  | NO | DATA   | UNIT | TIME     |
| 2  | 1  | -0.006 | psi  | 16:37:30 |
| 3  | 2  | -0.006 | psi  | 16:37:31 |
| 4  | 3  | -0.036 | psi  | 16:37:32 |
| 5  | 4  | -0.05  | psi  | 16:37:33 |
| 6  | 5  | -0.07  | psi  | 16:37:34 |
| 7  | 6  | -0.073 | psi  | 16:37:35 |
| 8  | 7  | -0.006 | psi  | 16:37:36 |
| 9  | 8  | -0.005 | psi  | 16:37:37 |
| 10 | 9  | -0.005 | psi  | 16:37:38 |
| 11 | 10 | -0.045 | psi  | 16:37:39 |
| 12 | 11 | 0      | psi  | 16:37:40 |
| 13 | 12 | -0.026 | psi  | 16:37:41 |
| 14 | 13 | -0.096 | psi  | 16:37:42 |
| 15 | 14 | -0.089 | psi  | 16:37:43 |
| 16 | 15 | -0.028 | psi  | 16:37:44 |
| 17 | 16 | 0      | psi  | 16:37:45 |
| 18 | 17 | -0.005 | psi  | 16:37:46 |
| 19 | 18 | -0.005 | psi  | 16:37:47 |
| 20 | 19 | -0.006 | psi  | 16:37:48 |
| 21 | 20 | -0.005 | psi  | 16:37:49 |
| 22 | 21 | -0.006 | psi  | 16:37:50 |
| 23 | 22 | -0.006 | psi  | 16:37:51 |
| 24 | 23 | 0.026  | psi  | 16:37:52 |
| 25 | 24 | 0.032  | psi  | 16:37:53 |
| 26 | 25 | 0.034  | psi  | 16:37:54 |

Illustration 4